

2023 Honda INFORME DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO

Información del vehículo

2023/Honda/WR-V/
VIN: 93HGH8860PK200004

Lectura del odómetro: 41851Km
Matrícula: --



Escanear para
descargar PDF

Información del cliente

Nombre: --

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MX808
Versión: V10.20

Número de serie: DR7GM8C01047
Número de orden de reparación: --

Sistema/s escaneado/s (8)

Sistema	Estado/DTC
PGM-FI	0
TA	0
ABS /VSA	3
SRS /SWS /TELÉFONO	0
Cuadro de instrumentos	1
COMPONENTES ELÉCTRICOS DE LA CARROCERÍA	0
EPS	0
Inmovilizador	0

DTC (4)

ABS /VSA (3 DTC)

DTC	Descripción	Estado
C0051-62	Fallo del sensor del ángulo de la dirección (Fallo de comparación de la señal)	DTC confirmados
C0077-78	Presión de aire de los neumáticos baja	DTC confirmados
C0078-4A	Detección de neumáticos de diámetro diferente	DTC confirmados

Cuadro de instrumentos (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
U1281	El módulo de control de medición ha perdido la comunicación con MICU (módulo de control de la carrocería) (Bastidor MICU)	DTC confirmados

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.