



2012_05 BMW Informe de diagnóstico de vehículo

Información del vehículo

2012_05/BMW/1'/116i_N13/
VIN: WBA1A1109DJ146092

Lectura del odómetro: 137861km
Matrícula: 116

Información del cliente

Nombre: --

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiCheck MX808S
Versión: V9.00

Número de serie: DA7GP9C03279
Número de orden de reparación:
DA7GP9C0327920250409134656854

Sistema/s escaneado/s (14)

Sistema	Estado/DTC
DME (Electrónica de motor digital)	✓ 0
EGS (Gestión de la transmisión electrónica)	✓ 0
DSC (Control de Estabilidad Dinámico)	✓ 0
ACSM (Módulo de Seguridad de Choque)	✓ 0
KOMBI (Grupo de instrumentos)	✓ 0
FEM (Módulo de electrónica delantera)	✗ 3
ZGM (Módulo de puerta central)	✓ 0
ICM (Gestión del Chasis Integrada)	✓ 0
EPS (Dirección asistida eléctrica)	✓ 0
GWS (Interruptor del selector de marcha)	✓ 0
HUB (Headunit version de base)	✓ 0
CON (Módulo de control)	✓ 0
REM (Módulo de electrónica trasera)	✓ 0
IHKA (Calefacción automática integrada/Control de A/C)	✓ 0

DTC (3)

FEM (Módulo de electrónica delantera) (3 DTC)

DTC	Descripción	Estado
804182	Luz de cruce izquierda defectuosa o falló el reencendido del bi-xenón	Permanente

804183	La luz de cruce del lado derecho está defectuosa o ha fallado el intento de volver a encender la lámpara bixenón	Permanente
804185	Luces de conducción diurnas derechas defectuosas	Permanente

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.