

2017 (H) Volkswagen INFORME DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO

Información del vehículo

2017 (H)/Volkswagen/5C - Beetle 2012 USA/CAN >/
VIN: 3VWK66AT9HM613937

Lectura del odómetro: 76340km
Matrícula: --



Escanear para
descargar PDF

Información del cliente

Nombre: --













Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MX808
Versión: V22.00

Número de serie: DR7GM8C01047
Número de orden de reparación: --

Sistema/s escaneado/s(12)

Sistema	Estado/DTC
01 - Electrónica del motor	 0
02 - Electrónica del cambio	 0
03 - Electrónica de los frenos	 0
08 - Electrónica del aire acondicionado/de la calefacción	 0
09 - Centralita eléctrica electrónica	 0
15 - bolsa de aire	 0
17 - Cuadro de Instrumentos	 0
19 - Interfaz de diagnosis para bus de datos	 0
25 - Inmovilizador	 0
44 - Dirección asistida	 0
5F - Electrónica de información 1	 0
61 - Regulación de la batería	 0

DTC (0)

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.