



Taller: Cardoc  
Tel.: 099788476  
Correo electrónico: administracion@cardoc.com.uy  
Dirección: --

ID del informe: MAXIA20250619102951  
Fecha y hora de prueba: 2025-06-19 10:29:51  
Técnico: --

# 2016 Mitsubishi Informe de diagnóstico de vehículo

## Información del vehículo

2016/Mitsubishi/OUTLANDER (GF#)/  
VIN: JMYXLGF4WGZ000275

Lectura del odómetro: 164367km  
Matrícula: OUTLANDER

## Información del cliente

Nombre: --

Tel.: --

## Información del dispositivo

Escáner: MaxiCheck MX808S  
Versión: V2.40

Número de serie: DA7GP9C03279  
Número de orden de reparación:  
DA7GP9C0327920250619102610757

## Sistema/s escaneado/s( 16 )

Sistema	Estado/DTC
MPI/GDI/DIESEL	✓ 0
TA CON CTRL ELECTR./CVT/A-MT/SST	✓ 0
ABS/ASC/ASTC/WSS	✓ 0
SRS-AIRBAG	✓ 0
Metro	✗ 1
Aire acondicionado	✗ 1
CONTROL DE CRUCERO	✓ 0
4WS /Servodirección eléctrica	✓ 0
KOS/IMMO/sin llave - INMOV y KOS	✗ 2
Sensor del ángulo de giro	✓ 0
Portón trasero servoasistido	✗ 1
AWC	✓ 0
OSS	✗ 1
Corner Sensor/Back Sensor	✓ 0
ETACS - Automatic Selection 105	✗ 1
LIN - Automatic Selection 106	✓ 0

## DTC ( 7 )

### Metro ( 1 DTC )

DTC	Descripción	Estado
U0245	Tiempo espera CAN de NAVI/AUDIO	DTC activo



**Aire acondicionado ( 1 DTC )**

DTC	Descripción	Estado
U0245	Tiempo espera CAN de NAVI/AUDIO	DTC activo

**KOS/IMMO/sin llave - INMOV y KOS ( 2 DTC )**

DTC	Descripción	Estado
U0245	Tiempo espera CAN de NAVI/AUDIO	DTC activo
B1A10	Batería baja llave1KOS/sin llave	DTC activo

**Portón trasero servoasistido ( 1 DTC )**

DTC	Descripción	Estado
U0245	Tiempo espera CAN de NAVI/AUDIO	DTC activo

**OSS ( 1 DTC )**

DTC	Descripción	Estado
U0245	Tiempo espera CAN de NAVI/AUDIO	DTC activo

**ETACS - Automatic Selection 105 ( 1 DTC )**

DTC	Descripción	Estado
U0245	Tiempo espera CAN de NAVI/AUDIO	DTC activo

**Número informe**

Nombre del cliente: \_\_\_\_\_

Técnico: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.