

2018 Honda Informe de diagnóstico de vehículo

Información del vehículo

2018/Honda/HR-V/
VIN: 3HGRU6870JM500032

Lectura del odómetro: 52815km
Matrícula: HONDA



Información del cliente

Nombre: --

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiSys MS908S3&EV
Versión: V7.11

Número de serie: V6BGS7C01439
Número de orden de reparación:
V6BGS7C0143920260123101646893

Escanear para
descargar PDF

Sistema/s escaneado/s (14)

Sistema	Estado/DTC
PGM-FI	✓ 0
TA	✓ 0
ABS/TCS/VSA	✓ 0
SRS	✓ 0
Cuadro de instrumentos	✓ 0
Freno de estacionamiento eléctrico	✓ 0
EVPS	✓ 0
COMPONENTES ELÉCTRICOS DE LA CARROCERÍA	✓ 0
Inmovilizador	✓ 0
EPS	✓ 0
Sistema de ACCESO SIN LLAVE	✓ 0
PCU	✓ 0
Unidad de control de respaldo	✓ 0
Tiempo real AWD/AWD con el control inteligente	✓ 0

DTC (0)

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.