



Taller: Cardoc
Tel.: 099788476
Correo electrónico: administracion@cardoc.com.uy
Dirección: --

ID del informe: MAXIA20260302162848
Tiempo de prueba: 2026-03-02 16:28:48
Técnico: --

Renault Informe de diagnóstico de vehículo

Información del vehículo

--/Renault/DUSTER ph2/
VIN: 93Y9SR5K3PJ367381

Lectura del odómetro: 92009km
Matrícula: OROCH

Información del cliente

Nombre: --

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiCheck MX808S
Versión: V9.00

Número de serie: DA7GP9C03279
Número de orden de reparación:
DA7GP9C0327920260302162508698

Sistema/s escaneado/s (11)

Sistema	Estado/DTC
INJ(INYECCION)	✓ 0
ABS(Sistema de frenos antibloqueo)	✓ 0
ABG(BOLSA DE AIRE/ PRETENSORES)	✓ 0
TDB(PANEL DE INSTRUMENTACION)	✓ 0
UCH(Unidad de control central)	✓ 0
UCC(UNIDAD DE COMUNICACIONES)	✓ 0
DAV(Dirección asistida con asistencia variable)	✓ 0
UPC(Controlador de potencia universal)	✓ 0
4WD(TRACCION EN 4 RUEDAS)	✓ 0
GW2(PUERTA CENTRAL)	✓ 0
CLI(AIRE ACONDICIONADO)	✓ 0

DTC (0)

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.

Descargo de responsabilidad: este informe es sólo para la referencia de la inspección y reparación del vehículo. Autel no se hace responsable de ningún accidente, daños a la propiedad o lesión personal que resulte del uso de esta información.

