

# 2024 Hyundai INFORME DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO

## Información del vehículo

2024/Hyundai/CRETA(SU2b)/G 1.5 MPI GAMMA II  
VIN: 9BHPB81DERP127843Lectura del odómetro: 41202KM  
Matrícula: --Escanear para  
descargar PDF

## Información del cliente

Nombre: --

Tel.: --

## Información del dispositivo

Escáner: MX808  
Versión: V13.87Número de serie: DR7GM8C01047  
Número de orden de reparación: --

## Sistema/s escaneado/s ( 15 )

| Sistema   | Estado/DTC |
|---|------------|
| ENG (Motor)   | ✓ 0        |
| CVT (Transmisión Variable Continua)   | ✓ 0        |
| ABS/ESP (Freno antibloqueo/Programa electrónico de estabilidad)                     | ✓ 0        |
| AB (bolsa de aire)  | ✓ 0        |
| CLU (módulo de clúster)   | ✓ 0        |
| TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos)                                | ✓ 0        |
| CODE (Almacenamiento de código del transmisor)                                      | ✓ 0        |
| A/C (aire acondicionado)  | ✓ 0        |
| EPS (dirección asistida por motor)  | ✓ 0        |
| AVN (navegación de audio y vídeo)   | ✓ 0        |
| IBU-BCM (Unidad de control de carrocería integrada-Módulo de control de carrocería) | ✓ 0        |
| IBU-SMK (Unidad de control de carrocería integrada-Unidad de llave inteligente)     | ✓ 0        |
| IBU-IMMO (Unidad de control de carrocería integrada-inmovilizador)                  | ✓ 0        |
| ICU (Unidad de Control Central Integrada)   | ✓ 0        |
| RVM (Monitor retrovisor)  | ✓ 0        |

## DTC ( 0 )

### Número informe

Nombre del cliente: \_\_\_\_\_

Técnico: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.