

# 2024 Hyundai INFORME DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO

## Información del vehículo

2024/Hyundai/CRETA(SU2b)/G 1.5 MPI GAMMA II  
VIN: 9BHPB81DERP127843Lectura del odómetro: 41200KM  
Matrícula: --Escanear para  
descargar PDF

## Información del cliente

Nombre: --

Tel.: --

## Información del dispositivo

Escáner: MX808  
Versión: V13.87Número de serie: DR7GM8C01047  
Número de orden de reparación: --

## Sistema/s escaneado/s ( 15 )

Sistema	Estado/DTC
ENG (Motor)	✓ 0
CVT (Transmisión Variable Continua)	✓ 0
ABS/ESP (Freno antibloqueo/Programa electrónico de estabilidad)	✓ 0
AB (bolsa de aire)	✗ 2
CLU (módulo de clúster)	✓ 0
TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos)	✓ 0
CODE (Almacenamiento de código del transmisor)	✓ 0
A/C (aire acondicionado)	✓ 0
EPS (dirección asistida por motor)	✓ 0
AVN (navegación de audio y vídeo)	✓ 0
IBU-BCM (Unidad de control de carrocería integrada-Módulo de control de carrocería)	✓ 0
IBU-SMK (Unidad de control de carrocería integrada-Unidad de llave inteligente)	✓ 0
IBU-IMMO (Unidad de control de carrocería integrada-inmovilizador)	✓ 0
ICU (Unidad de Control Central Integrada)	✓ 0
RVM (Monitor retrovisor)	✓ 0

## DTC ( 2 )

AB (bolsa de aire) ( 2 DTC )

DTC	Descripción	Estado
B1378:00	Airbag lateral delantero - Resistencia del lado del conductor excesiva	Historial
B1382:00	Airbag lateral delantero - Resistencia del lado del acompañante excesiva	Historial

### Número informe

Nombre del cliente: \_\_\_\_\_

Técnico: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.