

# 2023 Honda INFORME DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO

## Información del vehículo

2023/Honda/WR-V/  
VIN: 93HGH8860PK200004Lectura del odómetro: 41852Km  
Matrícula: --

## Información del cliente

Nombre: --

Tel.: --

## Información del dispositivo

Escáner: MX808  
Versión: V10.20Número de serie: DR7GM8C01047  
Número de orden de reparación: --Escanear para  
descargar PDF

## Sistema/s escaneado/s ( 8 )

Sistema	Estado/DTC
PGM-FI	✓ 0
TA	✓ 0
ABS /VSA	✓ 0
SRS /SWS /TELÉFONO	✓ 0
Cuadro de instrumentos	✓ 0
COMPONENTES ELÉCTRICOS DE LA CARROCERÍA	✓ 0
EPS	✓ 0
Inmovilizador	✓ 0

## DTC ( 0 )

### Número informe

Nombre del cliente: \_\_\_\_\_

Técnico: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.